

DEFAUT D'ENTRETIEN AU VALLONA

Photo 1 une énorme flaque d'huile au 1^{er} ss est restée plusieurs jours avant que les gardiens ne mettent du sable devant l'inaction des employés chargés du ménage (avant cela, piétinements et roues du tracteur pour la sortie des conteneurs laissaient d'importantes traces d'huile, glissantes et dangereuses pour les usagers du parking)



Photo 2 : peinture blanche et indélébile déversée au 1^{er} ss par les ouvriers chargés de la réfection des appartements



Photo 3 : les toiles d'araignées innombrables dans le parking et jamais nettoyées



Photo 4 : un parking de plus en plus sale, avec des papiers ou des morceaux de verre qui restent des semaines entières sans être ramassés malgré le calendrier d'intervention prévu au contrat ménage.



Photo 5 : des jardinières jonchées de mégots et non entretenues




Photo 6 : une tour d'accès jamais nettoyée



Photo 7 : au dessus des boxes du 2^è ss, des fils électriques mal protégés, en l'état depuis des années (s'il y a danger, pourquoi ne pas intervenir ?)



Photo 8 : (désembouage) l'état du parking après le remplacement des robinets d'arrêt où l'eau chargée de boues corrosives pénétrait dans les boxes et coulait sur les véhicules

